



Pino Suárez Esq. Miguel Hidalgo S/N Colonia Centro, Jalapa, Tabasco, Tel. 932-36-3059

ARTICULO 78\_FRACCION III.- LOS DATOS REFERENTES AL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, ALUMBRADO PUBLICO; PROGRAMAS DE LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS; MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO, PANTEONES, RASTROS, CALLES, PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO.

**Periodo de actualización de la información:**

Fecha de Validacion: 01-01-2017

Fecha de Actualizacion: 31-03-2017

**Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal**

AGUA POTABLE		
No.	NOMBRE DE LA COMUNIDAD	EQUIPAMIENTO
1	R/A CALICANTO 3RA SECC. ABASTECE A R/A SAN MIGUEL ADENTRO 1RA. SECC. R/A SAN MIGUEL ADENTRO 2DA SECC. R/A SAN MIGUEL AFUERA	1- TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA 1- BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP TRIFASICA 220, DE 30 L.P.S. NO TIENE BOMBA CLORADORA FORMA DE PAGO DEL BOMBERO: CUOTA VOLUNTARIA POR EL COMITÉ DE LA COMUNIDAD PAGO DE ENERGIA ( LO PAGA EL ESTADO) CHECAR ESTATUS CON CFE 1- ARRANCADOR , 1- INTERRUPTOR GENERAL
1	R/A SAN MIGUEL AFUERA ABASTECE A, R/A CHICHONAL 1RA R/A CHICHONAL 2DA, R/A CHICHONAL 3RA, Y EJIDO CAMBIO CIERTO	1- TRANSFORMADOR PROPIO DE 45 KVA TRIFASICO 1- ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA MODELO K-915 1- BOMBA CLORADORA A 127 VOLTIOS 1- BOMBA DE 2 HP TRIFASICA, DE 1.5 LITROS POR SEGUNDO
1	CHICHONAL ,4TA, SECC.	1- TRANSFORMADOR PROPIO DE 45 KVA NO TIENE CLORACION , MURETE EN MAL ESTADO POZO EN MAL ESTADO ( DESVIADO) REQUIERE DE UN POZO GEMELO 2- PRESURIZADORES, CERCA PERIMETRAL EN MAL ESTADO, LA BOMBA NO SALE
1	EJIDO TEQUILA	1- TRANSFORMADOR PROPIO DE 15 KVA SALIDA 110/ 220 NO TIENE CLORACION FALTA DE BOMBA CLORADORA PORTE DE LUZ QUE SUJETA EL TRANSFORMADOR DESVIADO ( CANTEADO) CAPACIDAD DE LA BOMBA , DESCONOCIDA
1	SANTO DOMINGO 2DA SECCION.	1- TRANSFORMADOR PROPIO DE 45 KVA TRIFASICO 1- BOMBA TRIFASICA , CAPACIDAD DESCONOCIDA NO TIENE CLORACION, SE ROMPIO LA BOMBA 2- PRESURIZADORES BUENA PRESION DE LA BOMBA
1	AQUILES SERDAN 5TA SECCION.	NO CUENTA CON TRANSFORMADOR PROPIO 2- PRESURIZADORES 1 BOMBA DE CLORACION , ACTIVA 1- BOMBA BIFASICA DE 3 HP , 2 L.P.S POZO EN BUEN ESTADO
1	HUACTA Y TEQUILA 2DA SECCION.	TRANSFORMADOR PROPIO DE 30 KVA TRIFASICO 1 BOMBRA TRIFASICA , CAPACIDAD DESCONOCIDA 1- BOMBA CLORADORA
		NO CUENTA CON TRANSFORMADOR PROPIO



Pino Suárez Esq. Miguel Hidalgo S/N Colonia Centro, Jalapa, Tabasco, Tel. 932-36-3059

ARTICULO 78\_FRACCION III.- LOS DATOS REFERENTES AL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, ALUMBRADO PUBLICO; PROGRAMAS DE LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS; MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO, PANTEONES, RASTROS, CALLES, PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO.

**Periodo de actualización de la información:**

Fecha de Validacion: 01-01-2017

Fecha de Actualizacion: 31-03-2017

**Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal**

AGUA POTABLE		
No.	NOMBRE DE LA COMUNIDAD	EQUIPAMIENTO
1	HUACTA Y TEQUILA 3RA SECCION	2- PRESURIZADORES NO CUENTA CON CLORACION CAPACIDAD DE LA BOMBA DESCONOCIDA
1	SAN CRISTOBAL 1RA SECCION	NO CUENTA CON TRANSFORMADOR PROPIO NO TIENE CLORACION , FALTA DE BOMBA 1 BOMBA BIFASICA , CAPACIDAD DESCONOCIDA TERRENO DONADO NO LEGALIZADO, CHECAR ESTATUS CON CFE 2- PRESURIZADORES 1- ARRANCADOR
1	SAN CRISTOBAL 2DA SECCION	NO CUENTA CON TRANSFORMADOR PROPIO 2 PRESURIZADORES 1- BOMBA BIFASICA CAPACIDAD DESCONOCIDA NO CUENTA CON CLORACION
1	AQUILES SERDAN 4 TA SECCION	NO CUENTA CON TRANSFORMADOR PROPIO 2- PRESURIZADORES, CONTROL EN BUEN ESTADO 1- BOMBA BIFASICA NUEVA NO TIENE CLORACION NO TIENE BOMBA
1	AQUILES SERDAN 1 RA SECCION	NO CUENTA CON TRANSFORMADOR PROPIO NO TIENE CLORACION, SE DAÑO LA BOMBA, LA PICHANCHA BUENA PRECION DE AGUA
1	EJIDO MONTAÑA	NO CUENTA CON TRANSFORMADOR PROPIO 1- BOMBA CLORADORA BUENA PRECION DE LA BOMBA POZO UBICADO EN TERRENO PRIVADO 2- PRESUSIZADORES
1	R/A CHIIPILINAR LA LIMA 1RA SECCION	NO CUENTA CON TRANSFORMADOR PROPIO 2- PRESURIZADORES 1-BOMBA CLORADORA ACTIVA BOMBA SUMERGIBLE DE 2 H.P DE 1.5 LITROS POR SEGUNDO BUEN FUNCIONAMIENTO DEL POZO 1-BOMBA CLORADORA CHECAR ESTATUS CON CFE
		NO CUENTA CON TRANSFORMADOR PROPIO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO 2016 – 2018.**



**Pino Suárez Esq. Miguel Hidalgo S/N Colonia Centro, Jalapa, Tabasco, Tel. 932-36-3059**

ARTICULO 78\_FRACCION III.- LOS DATOS REFERENTES AL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, ALUMBRADO PUBLICO; PROGRAMAS DE LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS; MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO, PANTEONES, RASTROS, CALLES, PARQUES, JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO.

**Periodo de actualización de la información:**

Fecha de Validacion: 01-01-2017

Fecha de Actualizacion: 31-03-2017

**Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal**

AGUA POTABLE		
No.	NOMBRE DE LA COMUNIDAD	EQUIPAMIENTO
1	R/A SAN MARCOS	2- PRESURIZADORES 1-BOMBA CAPACIDAD DESCONOCIDA PROBLEMAS CON EL BOMBERO MAL SERVICIO
1	POBLADO ASTAPA LA ESPERANZA	1- TRANSFORMADOR PROPIO DE 30KVA TRIFASICO 1-BOMBA DE CLORACION, INTERRUPTOR GENERAL DE 100 AMP 1 BOMBA DE 5 LITROS POR SEGUNDO SISTEMA ELECTRICO EN BUEN ESTADO